

Dato:18.03.2025
Saksbehandler:Øystein Magne Stjernen
Telefon direkte:
Deres ref.:
Løpenr.:1945/2025
Saksnr./vår ref.:2024/585
Arkivkode:L12

Tilstandsrapport naust gnr. 34, bnr.53

Byggeår: ukjent

Byggemetode: Grovt bindingsverk med takstoler og tversgående takåser.

Utvendige kledninger: Gavlvegger er kledd med stående tømmermannspanel. Vegg mot veg er kledd med liggende dobbelfals av nyere dato. Vegg mot berg er kledd med Onduline plater som også er av nyere dato. Taket er tekket med samme Onduline plater som vegg mot berget.



Tilstand bindingsverk:

Stenderverket er av dimensjon 150x150 gran/furu og er blitt skiftet ut slik at det sannsynligvis ikke er noe igjen av opprinnelige materialene. Det er ikke råte i denne delen av bygget.



Tilstand Takverk:

Takstoler er av dimensjon ca. 120x120 gran/furu og ser ut til å være fra byggeåret.

Takåser av samme dimensjon er av nyere dato og har et ekstra sjikt med taksperrer av 48x98 gran som liggende på tvers. Denne delen av konstruksjonen er av nyere dato.



Tilstand utvendige kledninger:

Naustet er kledd på tre forskjellige måter og ingen av disse ser ut til å være fra det opprinnelige byggeåret. Det er lite eller ingen råte i denne delen av bygget.

Oppsummering/vurdering:

Naustet har en uheldig plassering i terrenget som vanskeligjør noen slags form for konstruktiv trebeskyttelse. Det har sannsynligvis ført til at bygningsdelene har måttet bli skiftet ut gjennom årenes løp. Det eneste som muligens står igjen av den opprinnelige bygningen er tre takstoler. Fra kommunens side kan det ikke ses noen grunn til vern av naustet. Etter befaring vurderes det at det kan gis rivningstillatelse for naustet.

Med vennlig hilsen

Øystein Magne Stjernen
Saksbehandler

Dette notatet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift